

# Statusrapport


## Skimmelsager Galgebakken 2019

Henvendelser omkring skimmelsager i Galgebakken bliver registreret og undersøgt af Dansk Skade-dyrs Service. Herefter bliver hver enkelt bolig, hvor der er registreret skimmel, saneret i det omfang det er nødvendigt. I nogle tilfælde er der kun behov for en overfladebehandling, men i andre tilfælde er det nødvendigt med udskiftning af gulve m.m.


I denne statusrapport præsenteres registreringerne i en visuel form, således at det giver et indtryk af hvilke boligtyper, bygningsdele og årsager. Der er også en gennemgang af udviklingen de seneste 3 måneder, samt fordelingen på rummene i de forskellige boligtyper.

### Hele året

Registreret af ejendomskontoret												
Boligtype										Heraf privat udlej.	Total	
A1	A2	A3	A4	A5	B5	C2	C3	C4	D1			
Skimmelsager	10	9	13	16	52	65	26	13	35	14	5	253
Flytteboliger	3	3	4	2	4	8	2	1	7	9		43
Antal boliger	30	24	24	29	102	145	124	24	124	74		700




Tilbage melding fra Skimmelteamet												
Facade		Bygningsdel				Årsager						
Let	Tung	Vægge	Under gulv	Loft	Bad vægge	Trækile	Let-rem	Gl. tag-nedløb	Opfugt sokkel	Kulde bro	Ikke bygn. Skade	Andet
99	145	141	137	8	51	16	30	1	97	145	15	





## De seneste 3 måneder

Igangsat												
Boligtype										Heraf privat udl.	Total	
A1	A2	A3	A4	A5	B5	C2	C3	C4	D1			
<b>Oktober</b>	4	0	1	1	1	5	0	0	4	1	0	17
<b>November</b>	0	0	0	3	8	2	3	3	6	0	0	25
<b>December</b>	0	0	2	2	6	2	2	0	6	0	0	20




Afsluttet												
Facade		Bygningsdel				Årsager						
Let	Tung	Vægge	Under gulv	Loft	Bad vægge	Trækile	Let-rem	Gl. tag-nedløb	Opfugt sokkel	Kulde bro	Ikke bygn. Skade	Andet
<b>Oktober</b>	4	8	10	7	1	6	0	1	0	7	10	0
<b>November</b>	7	13	15	12	0	6	0	0	0	8	14	1
<b>December</b>	11	11	15	5	1	1	0	0	0	4	14	3




## Boligtyper og rumfordeling


A5									
A1			A2				A3/4		
Entre	Vær.	Bad	Entre	Vær. th	Vær. tv	Bad	Køkken	Sove-værel.	Vær.
<b>18</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>10</b>



B5									
Entre	Køkken	Stue	Ræve-grav	Bad Ræveg.	Repos	Vær. th	Vær. TV	Sove-vær.	Bad 1.sal
<b>3</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>16</b>




C4							
C2				C3	C4		
Entre	Køkken	Stue	1.sal	Vær.	Vær. 1.sal	Bad	Vær. st.
<b>10</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>18</b>



Flytteboliger  
Skimmel  
Frikendt  
Ikke afklaret


Flytteboliger										Heraf privat udl.	Total
A1	A2	A3	A4	A5	B5	C2	C3	C4	D1		
3	3	4	2	4	8	2	1	7	9	0	43
1	3	4	2	4	8	2	1	7	5	0	37
2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fordeling af flytteboliger



■ A1 ■ A2 ■ A3 ■ A4 ■ A5 ■ B5 ■ C2 ■ C3 ■ C4 ■ D1

Skimmel i afsluttede sager




■ A1 ■ A2 ■ A3 ■ A4 ■ A5 ■ B5 ■ C2 ■ C3 ■ C4 ■ D1

Afleverede  
Skimmel  
Frikendt  
Ikke afklaret


Beboerhenvendelser										Heraf privat udl.	Total
A1	A2	A3	A4	A5	B5	C2	C3	C4	D1		
7	5	9	15	46	49	21	12	21	3	5	188
6	5	8	15	37	45	18	8	16	2	5	160
1	0	1	0	9	4	3	4	5	1	0	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Afleverede skemaer



■ A1 ■ A2 ■ A3 ■ A4 ■ A5 ■ B5 ■ C2 ■ C3 ■ C4 ■ D1

Skimmel i afsluttede saer




■ A1 ■ A2 ■ A3 ■ A4 ■ A5 ■ B5 ■ C2 ■ C3 ■ C4 ■ D1

Registrerede  
Skimmel  
Frikendt  
Ikke afklaret


Undersøgte boliger										Heraf privat udl.	Total
A1	A2	A3	A4	A5	B5	C2	C3	C4	D1		
10	9	13	16	52	65	26	13	35	14	5	253
7	8	12	16	41	61	21	9	28	9	5	212
3	1	1	0	11	4	5	4	7	5	0	41
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Registrerede sager



■ A1 ■ A2 ■ A3 ■ A4 ■ A5 ■ B5 ■ C2 ■ C3 ■ C4 ■ D1

Skimmel i afsluttede sager



■ A1 ■ A2 ■ A3 ■ A4 ■ A5 ■ B5 ■ C2 ■ C3 ■ C4 ■ D1